

FAHECE - FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON
COLETA DE PREÇOS 149/20 – Anexo I

Manutenção preventiva e corretiva de Concentrador de Oxigênio - Lista de equipamentos

Item	Marca/modelo	N.Patrimonio	Defeito/Serviços
1	Mercury / Modelo 5LPM	29155	Serviço: Revisão geral, limpeza e testes de funcionamento
2	Mercury / Modelo 5LPM	29156	Serviço: Revisão geral, limpeza e testes de funcionamento
3	Mercury / Modelo 5LPM	29157	Serviço: Revisão geral, limpeza e testes de funcionamento
4	Mercury / Modelo 5LPM	29158	Serviço: Revisão geral, limpeza e testes de funcionamento
5	Mercury / Modelo 5LPM	29159	Defeito: Apresentando baixa concentração de Oxigênio no painel. Serviço: revisão geral, limpeza e testes de funcionamento
6	Millennium / Modelo Everflo OPI, n.série 6987		Defeito: Apresentando alarme visual e sonoro no painel. Serviço: revisão geral, limpeza e testes de funcionamento

Condições de realização dos serviços:

- 1) Em todas as manutenções realizadas deverá ser apresentado laudo técnico com concentração de oxigênio fornecido pelo equipamento -92 +/- 4% conforme manual.
- 2) Nem todos os equipamentos estão disponíveis para manutenção visto que alguns deles estão em uso no domicílio dos pacientes. Nesses casos sofrerão manutenção somente após o retorno ao Cepon.